

Protocolo 1.359/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 01/08/2023 às 17:40:49

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Indicação

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0985/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 648/2023, encaminhamos ofício 1.494-2023-GP-PMC, anexo.

Respeitosamente

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

Of_1_494_2023_GP_PMC.pdf



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1494/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 27 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 16.673/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0985/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 648/2023, de autoria dos ilustres vereadores, **Rubens Macedo** (PTB) e **Luiz Landim** (PV), com inclusão verbal de todos os vereadores, que indicam ao Executivo Municipal a colocação de lama asfáltica nas ruas deste município.

Em resposta, vimos informar a Vossa Excelência que, conforme manifestação a Secretaria Municipal de Infraestrutura e logística, a lama asfáltica não é a solução tecnicamente adequada para ser aplicada sobre pavimento de bloquete visto que ela é líquida e não promove o recapeamento com espessura suficiente para corrigir os desníveis existentes. Isto posto, a solução de pavimentação asfáltica para estas ruas é o completo recapeamento com massa asfáltica com espessura de 5cm.

Contudo, no momento, não é possível atender a referida propositura, pois não há recursos suficientes para aquisição da quantidade de material asfáltico necessário para realizar esta obra. Além disso, para que este serviço seja feito é necessário, primeiramente, remover todos os bloquetes das ruas, refazer a terraplenagem e assentar novamente os bloquetes com o desnível correto, para somente então realizar a aplicação da massa asfáltica.

Atenciosamente.

ODENILSON JOSÉ DA SILVA
Prefeito de Cáceres em exercício



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 09D4-EDF5-5E77-739F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ODENILSON JOSE DA SILVA (CPF 329.XXX.XXX-00) em 31/07/2023 17:46:45 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/09D4-EDF5-5E77-739F>

Protocolo 1- 1.359/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 02/08/2023 às 10:25:27

Setores (CC):

GAB-VER, GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 985/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia da Indicação 648/2023, de autoria dos Vereadores Rubens Macedo e Luiz Landim.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO