



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL D

INDICAÇÃO Nº _____ DE ____ DE _____ DE 2024

Autor: **Marcos Ribeiro**

Partido: **PSD**

Indica ao Executivo Municipal de Cáceres-MT, a manutenção e reparos necessários na UBS do bairro Vila Real

O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS, com cópias ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, consubstanciado na seguinte Proposição Plenária.

INDICA à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, a manutenção e reparos necessários na UBS Vila Real.

A Unidade Básica de Saúde é essencial para a prestação de serviços de saúde à comunidade local. No entanto, atualmente enfrenta diversos problemas estruturais e operacionais que comprometem a qualidade do atendimento e a segurança de pacientes e funcionários. Abaixo, detalho os principais problemas observados:

Problemas Estruturais:

- Goteiras e infiltrações: Há presença de goteiras em diversas salas, especialmente na sala de espera e nos consultórios, o que causa desconforto e risco de acidentes.
- Fissuras e rachaduras nas paredes: Foram observadas fissuras significativas nas paredes externas e internas, que podem comprometer a integridade estrutural do edifício.
- Ausência de sala de Triagem. Não há uma sala adequada para a triagem nos pacientes

Problemas Elétricos:

- Tomadas danificadas: Várias tomadas estão em mau estado ou fora de funcionamento, prejudicando o uso de aparelhos essenciais para o atendimento.
- Instalações elétricas precárias.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL D

Problemas Hidráulicos:

- Vazamentos: Há vazamentos em torneiras e tubulações, desperdiçando água e criando condições insalubres.

Além disso a UBS – VILA REAL enfrenta:

Ausência de Otoscópio: A otoscopia é um exame realizado por um médico que serve para avaliar as estruturas do ouvido.

Escassez de remédios: Foi observado a falta de medicamentos básicos.

JUSTIFICATIVA

Diante dos problemas mencionados, solicito que seja realizada uma inspeção urgente na UBS – Vila Real, para avaliar a situação e iniciar os reparos necessários. A manutenção adequada deste estabelecimento é vital para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à nossa comunidade.

Cáceres – MT 17 Maio de 2024.

Marcos Ribeiro (PSD)
Vereador



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 87DF-D18A-4820-FAE6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCOS EDUARDO RIBEIRO (CPF 029.XXX.XXX-40) em 17/05/2024 12:33:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/87DF-D18A-4820-FAE6>