



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

INDICAÇÃO ABRIL DE 2026

Autor: Vereador Isaías Bezerra
Câmara Municipal de Cáceres-MT

Partido: Republicanos

*O Vereador **ISAÍAS BEZERRA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor que, após ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja encaminhado expediente à **Excelentíssima Prefeita Municipal de Cáceres – MT, Senhora Antônia Eliene Liberato Dias**, com cópia à ***Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística**, consubstanciado na seguinte proposição:*

ASSUNTO: Solicitação de intervenção urgente em infraestrutura urbana, contemplando manutenção do sistema de drenagem pluvial (manilhas), com substituição de unidades danificadas e desobstrução da rede na Rua **ÉLCIO ALVES DOS SANTOS atrás do antigo Cemitério**, bem como a execução de serviços de limpeza urbana e revitalização em todo o entorno da creche que está em construção na Rua Nossa Senhora do Carmo e na área do antigo cemitério a limpeza completa, todos localizado no Bairro Junco no município de Cáceres-MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

O Vereador ISAÍAS BEZERRA, INDICA à Excelentíssima Senhora ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS, Prefeita Municipal de Cáceres-MT, com cópia à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, a execução URGENTE dos serviços abaixo descritos:

** Manutenção urgente na Rua Élcio Alves dos Santos localizada no Bairro Junco, com desobstrução e substituição das manilhas entupidas e quebradas, que vêm causando sérios transtornos e riscos à população;*

** Limpeza geral no entorno da creche em construção na Rua Nossa Senhora do Carmo no Bairro Junco, garantindo melhores condições de higiene e segurança para os moradores que habitam no entorno;*

** Limpeza completa da área do antigo Cemitério do Bairro Junco, que atualmente se encontra em estado de abandono.*

JUSTIFICATIVA:

A situação encontrada no local é crítica e exige ação imediata do Executivo Municipal. As manilhas danificadas e obstruídas estão provocando acúmulo de água, mau cheiro, risco sanitário e prejuízos diretos aos moradores.

A ausência de limpeza na creche e no antigo cemitério torna mais grave o problema, favorecendo a proliferação de insetos e animais peçonhentos, colocando em risco a saúde pública, especialmente dos moradores.

Ressalta-se que esta demanda não é recente, sendo fruto de constantes reclamações da população, o que reforça a necessidade de uma resposta rápida e eficaz por parte da Administração Municipal. Diante disso, **REQUER-SE** que a presente Indicação seja acolhida e atendida com a maior brevidade possível, como medida de respeito à população do Bairro Junco do Município de Cáceres-MT.





**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT**

A presente indicação se faz necessária diante das condições precárias encontradas na localidade mencionada, onde o entupimento e a danificação das manilhas têm provocado acúmulo de água, mau cheiro e risco à saúde pública.

Diante disso, solicitamos que esta indicação seja acolhida e atendida com a maior brevidade possível, demonstrando o compromisso da Administração Municipal com a qualidade de vida da população do Bairro Junco.

Plenário da Câmara Municipal de Cáceres – MT, 02 de abril de 2026

Ver. ISAÍAS BEZERRA – REPUBLICANOS
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cáceres-MT





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF36-AFB5-5C10-C03C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



OZIOL BEZERRA DE PAULA (CPF 799.XXX.XXX-91) em 02/04/2026 11:14:28 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 02/04/2026 às 12:14 e assinada digitalmente pela
CAMARA MUNICIPAL CACERES:03960333000150 para garantir sua autenticidade e
inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc,
que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/CF36-AFB5-5C10-C03C>