



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

LEITURA NA SESSÃO

08 / 02 / 2021

PROTOCOLO Em <u>04</u> / <u>02</u> / <u>2021</u> Hrs <u>11:45</u> SobNº <u>334</u> Ass.: <u>Peliani Silho</u>	Projeto De Lei	Nº <u>48</u> / <u>2021</u>	APROVADO
	Projeto De Decreto Legislativo		Presidente da Câmara
	Projeto De Resolução		
	Requerimento		
	☒ Indicação		REJEITADO
	Moção		Presidente da Câmara
	Emenda		

Autor: **Vereador Manga Rosa**

Partido: **PSB**

LIDO
Na Sessão de:
15 / 02 / 2021

O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora **Prefeita Municipal de Cáceres Antônia Eliene Liberato Dias**, com cópia para o **Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística – Sr. WESLEY DE SOUSA LOPES**, consubstanciado na seguinte Proposição Plenária:

Temática: Reforma Geral do espaço físico do Miniestádio Pedro Henry.

APROVADO
Na Sessão de:
15 / 02 / 2021

Excelentíssima Prefeita,

Cumprimentando-vos cordialmente, parabenizamos Vossa Excelência pela maestria em vossos trabalhos. Aproveitamos esta oportunidade de amistoso contato para informar que diversos Municípios procuraram este vereador solicitando providências no sentido de **executar uma reforma geral do espaço físico** do Miniestádio Pedro Henry – Rua das Boa Noites – Jardim Solução, Cáceres/MT, CEP:78217-465.

O pedido se justifica, vez que pode vir a se tornar criadouro de insetos e animais peçonhentos (escorpiões, cobras, ratos e baratas, sem contar a possível proliferação do *Aedes Aegypti* (mosquito da Dengue).



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

Nesta oportunidade venho ainda solicitar que seja levantado esforços para providenciar uma reforma Geral no Miniestádio Pedro Henry, por exemplo, a arquibancada precisa de reparos. O gramado também precisa de cuidados, quando chove é tomado pela lama. Os vestiários também não apresentam mais nenhuma condição de uso, colocar um alambrado novo, reparos na caixa de água, iluminação e uma limpeza aos arredores do miniestádio.

O miniestádio Pedro Henry é um equipamento usado para proporcionar momentos de esporte, diversão e lazer para a comunidade de Cáceres. Porém há muito tempo encontra-se em péssimo estado, sofrendo com problemas causados pela falta de manutenção.

Além disso, trata-se de um instrumento municipal que já merece uma reforma no sentido de transformar suas características dando um desempenho completamente novo.

Agradecemos antecipadamente a valiosa atenção, nos colocamos diuturnamente à disposição e elevamos nossa distinta consideração.

Atenciosamente,

Cáceres-MT, 04/02/2021.

MANGA ROSA

Vereador PSB

Câmara Municipal de Cáceres
Vereador - PSB
Manga Rosa

IZAIAS BEZERRA

Vereador CIDADANIA

RUBENS MACEDO

Vereador PTB