

LIDO
Na Sessão de:
06/06/2022



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

LEITURA NA SESSÃO
06/06/2022

| PROTOCOLO | Projeto De Lei Projeto De Decreto Legislativo Projeto De Resolução Requerimento Indicação Moção Emenda | Nº <u>5151/22</u> | APROVADO |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| | | | Presidente da Câmara |
| Em <u>08/06/22</u> | | | |
| Hrs <u>09:46</u> | | | |
| SobNº <u>2449</u> | | | |
| Ass.: <u>Polianni Silveira</u> | | | |

Autor: Ver. Pastor Junior

Partido: Cidadania

APROVADO
Na Sessão de:

06/06/2022


O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusta e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Cáceres **Antônia Eliene Liberato Dias**, com cópia ao Diretor Autarquia Águas do Pantanal **Júlio Parreira** consubstanciado na seguinte Proposição Plenária:

Temática: O Vereador Pastor Júnior, respeitosamente INDICA a Chefe do Poder Executivo Municipal através da Autarquia Águas do Pantanal, indica que seja alterado a saída da tubulação de água da caixa de distribuição de água potável no distrito de Clarinópolis, e mudar a forma de abastecimento da mesma caixa, pois a bomba está abastecendo a caixa (enchendo) de baixo para cima.

Excelentíssima Prefeita

Justificativa:

A presente indicação tem por objetivo atender as reivindicações dos moradores do distrito de Clarinópolis devido à dificuldade de abastecimento da água não está chegando de forma regular em suas residências, estivemos lá no local e constatamos que a tubulação que foi feita para abastecer as casas saem da caixa com uma tubulação com diâmetro fino e posteriormente é conjugado a uma tubulação de diâmetro mais grosso assim diminuindo a pressão de água para chegar nas casas,



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

outra situação que constatamos e que a forma de abastecimento da caixa encontra-se de sobre modo invertido, a tubulação da caixa que deve abastecer a caixa de Dágua não está sendo feito de cima para baixo e sim ao inverso de baixo para coima assim dificultando o enchimento da mesma, peço que faça uma vistoria o mais breve possível para averiguar a possibilidade de regularizando esta situação contribuindo com o bem-estar de toda esta comunidade, sendo assim expressando nesta nossa estima e consideração a Exma prefeita desde já agradecemos crendo que seremos atendidos.

Sala das Sessões, 03 de Junho de 2022.

**CLODOMIRO
DA SILVEIRA
PEREIRA
JUNIOR:922843
61153**

Assinado de forma
digital por
**CLODOMIRO DA
SILVEIRA PEREIRA
JUNIOR:92284361153**
Dados: 2022.06.03
09:01:44 -04'00'

**VER. Pastor Júnior
Cidadania**