

Protocolo 1.337/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 01/08/2023 às 12:26:11

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB. VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Indicação

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0510/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 352/2023, encaminhamos o ofício 1.521-2023-GP-PMC e demais anexos.

Respeitosamente

Thaís de Carvalho Sabino

Anexos:

emissao_F61A22A25E993CD14AA0F9E2_protocolo_10_10_262_2023_assinado_versaoImpressao.pdf
Of_1_521_2023_GP_PMC.pdf

Ofício nº 178/2023 – DIRETORIA/SSAAP

Cáceres/MT, 06 de junho de 2023.

Á ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

REF.: Resposta ao Ofício nº 0510/2023– SL/CMC - Indicação nº 352/2023.

Prezada Prefeita,

Ao tempo que vos cumprimento, há de se salientar, que a referida Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), presente no bairro Jardim Aeroporto, tem um poço com 6 metros de profundidade, que recebe todo o esgoto bruto gerado nas residências do presente bairro, que posteriormente é bombeado para a parte superior da ETE, porém, devido ser encontrado uma grande quantidade de lixo, isso mesmo, resíduos no esgoto bruto, como por exemplo: pano, fraldas, plásticos e etc, ocasionando o entupimento da única bomba, que existia no local, consequentemente gerando grandes transtornos, inclusive chegando a queimar a bomba. Diante desta situação, passamos a monitorar mais de perto a limpeza dos poços de visitas (PV), e também colocamos uma bomba reserva no local. Estas ações, melhoraram muito a operação da ETE. Vale também ressaltar, que mensalmente são realizadas análises do efluente bruto e tratado, para averiguação quanto as conformidades preconizadas em normas, e que, as referidas análises da ETE, estão de acordo com as resoluções, dando garantias quanto ao tratamento.

Outro ponto importante, é a realização da educação ambiental, não só no bairro Jardim Aeroporto, mas em todos os bairros que tem rede coletora de esgoto e estação de tratamento de esgoto, quanto a sensibilização, em NÃO se descartar resíduos no esgoto, portanto solicitamos também ajuda, para conscientização da população nesse quesito.

Sendo assim, para este ano, não está previsto uma REFORMA no referido local, porém manutenções constantes, para o melhor funcionamento/operação da estação.

Sendo o que havia para este momento, coloco-me à disposição para a mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Diretor Executivo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F61A-22A2-5E99-3CD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 27/07/2023 14:54:27 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F61A-22A2-5E99-3CD1>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.521/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 31 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo nº 10.262/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0510/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos a Indicação nº 352/2023, de autoria do ilustre vereador, **Clodomiro da Silveira Pereira Júnior – Pastor Júnior (CIDADANIA)**, que indica ao Executivo Municipal a reforma do Centro de Tratamento de Esgoto, localizada na Avenida Tancredo Neves, Bairro Jardim Aeroporto, através da autarquia Águas do Pantanal.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, constantes do Ofício nº 178/2023 – DIRETORIA/SSAAP, datado de 06/06/2023, cópia anexa.

Atenciosamente.

ODENILSON JOSÉ DA SILVA
Prefeito de Cáceres em exercício



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1532-FFA7-A5CE-3113

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ODENILSON JOSE DA SILVA (CPF 329.XXX.XXX-00) em 31/07/2023 17:44:51 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/1532-FFA7-A5CE-3113>

Protocolo 1- 1.337/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 01/08/2023 às 13:16:51

Setores (CC):

GAB. VER, DAL

Resposta ao OF 510/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia da Indicação 352/2023, de autoria do Vereador Pastor Júnior.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO