



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

INDICAÇÃO Nº _____ DE _____ DE _____ DE 2025

Autora: Valdeniria Dutra Ferreira

Partido: PODEMOS

“Indica ao Poder Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade de reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim Padre Paulo, especialmente do telhado, que apresenta danos significativos decorrentes das primeiras chuvas, comprometendo o atendimento à população.”

O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS, com cópias ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde CLÁUDIO HENRIQUE DONATONI, consubstanciado na seguinte Proposição Plenária.

Indica ao Poder Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade de reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim Padre Paulo, especialmente do telhado, que apresenta danos significativos decorrentes das primeiras chuvas, comprometendo o atendimento à população.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem por objetivo assegurar condições dignas e adequadas de atendimento à população usuária da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Jardim Padre Paulo, considerando que a estrutura física do prédio, especialmente o telhado, já apresenta **danos significativos ocasionados pelas primeiras chuvas do período**, resultando em infiltrações, goteiras e comprometimento de áreas internas destinadas ao atendimento.

A situação relatada tem impacto direto sobre a **qualidade dos serviços de saúde**, uma vez que infiltrações e umidade podem danificar prontuários, equipamentos, mobiliários e materiais médicos, além de gerar riscos de curto-circuitos e acidentes envolvendo servidores e pacientes. Além disso, ambientes úmidos e mal conservados



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

favorecem a proliferação de fungos, mofos e outros agentes prejudiciais à saúde, contrariando as normas básicas de vigilância sanitária e biossegurança.

Cabe ressaltar que, conforme os princípios do **Sistema Único de Saúde (SUS)** e a diretriz constitucional da **universalidade e integralidade do atendimento**, é dever do poder público garantir que os serviços essenciais sejam prestados em condições adequadas, seguras e acessíveis. A manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde é parte indissociável da garantia desses direitos, evitando interrupções no funcionamento e prejuízos à população.

O Bairro Jardim Padre Paulo conta com elevado fluxo de usuários que dependem diariamente da UBS para atendimento médico, odontológico, vacinação, acompanhamento de gestantes, crianças, idosos e demais serviços da atenção básica. Qualquer restrição no funcionamento da unidade, motivada por danos estruturais, afeta diretamente a comunidade e pode acarretar sobrecarga em outras unidades do município.

Diante desse cenário, **a reforma imediata do telhado e a revisão geral da estrutura física da UBS** são medidas urgentes, não apenas para restaurar a normalidade dos serviços, mas também para prevenir danos maiores ao patrimônio público e garantir segurança a todos que utilizam ou trabalham no local.

Por tais razões, solicita-se atenção especial do Executivo Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento célere desta demanda.

Atenciosamente,

Cáceres – MT, 03 de dezembro de 2025.

Valdeniria Dutra Ferreira (PODEMOS)
Vereadora



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B93-DCFF-82EA-4F02

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDENIRIA DUTRA FERREIRA (CPF 327.XXX.XXX-04) em 03/12/2025 10:45:37 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 03/12/2025 às 11:45 e assinada digitalmente pela
CAMARA MUNICIPAL CACERES:03960333000150 para garantir sua autenticidade e
inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc,
que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/9B93-DCFF-82EA-4F02>