

Protocolo 37- 21.230/2023

De: Pedro L. - SMS-GCF

Para: GAB- ED - Edson Flávio

Data: 04/03/2024 às 17:03:47

Setores envolvidos:

SMA, SMS, SME, GAB, SMAGRI, SMASC, SMA-CACBS, SMEL, SMEL-GUEL, SMFAZ, SMIL, SMIL-CA, SMFAZ-GAT, SMMADE, SMMADE-GECA, SMPLAN, SMPLAN-UA, SMS-CA, SMS-GCF, SMS-GC, SMTTC, SMTTC-GPP, SMTTC-GA, SMEAE, SMEAE-GRO, SMA - PROT, PROT-SMEAE, SMA - GCA, SMIL - GCT, SMFAZ - APOIO, SMEAE - Compras, GAB-ED, SMAGRI-CA, SMASC-D, Gab-CGD

Requerimento Câmara

Prezados, em resposta ao requerimento da Camara Municipal de Cáceres.

At.te

—
Pedro Henrique Dos Santos Leite
Gerente Frotas

Anexos:

FICHA_COMUNICACAO_DEFEITO_E_NFS_PNEUS.pdf

RESPOSTA_REQUERIMENTO_CAMARA.pdf

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-CD21-26E7-DA77

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 25/07/2023	
Placa QDG-9A64	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: João Luiz da Silva	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difíceis de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperrando
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrificação - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embragem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
*Bateria com vergamento, presso de ar da câmara esquerda, roda traseira esquerda, furo no eixo e troca de óleo.	Nome: _____
	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
	Data: 29/10/2023

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cateres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77>

RECEBEMOS DE CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 28/06/2023 - DEST.: CACERES PREFEITURA - VALOR TOTAL: R\$ 598,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008571

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME



RUA GENERAL OSORIO, 1791 - CENTRO -
CEP:78200-000 - CACERES - MT
TEL: (65)3224-2626

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008571 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5123 0604 7941 0200 0187 5500 1000 0085 7112 7612 0810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDE DE MERCADORIA TERC. SUJ.REG. SUB.TRIB

151230048786830 28/06/2023 16:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

132061244

04.794.102/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CACERES PREFEITURA

03.214.145/0001-83

28/06/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AVENIDA BRASIL, 119

JARDIM CELESTE

78200-000

28/06/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CACERES

(65)3222-3138

MT

16:28:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75922	RETENTOR BENGALA TITAN 150 ORIGINAL R	87141000	0500	5405	UND	2,000	34,000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75837	OLEO BENGALA ATF	27101932	0102	5102	UND	1,000	40,800	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80532	PNEU DIANT 2.75/18 BS32 TITAN/YBR RINALD	40114000	0500	5405	UND	1,000	244,800	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79636	PISCA CG 2014 DD/TE MOD ORIG CRISTA - VA	85122022	0500	5405	UND	1,000	40,800	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80885	OLEO 20W50 SL JASO MA IPIRANGA	27101932	0102	5102	UND	1,000	54,400	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74676	BUCHA BALANCA TITAN 00/09	73182400	0500	5405	UND	1,000	34,000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75787	PATIN FREIO CG 00/CBX250/BIZ DIAFRAG	87141000	0500	5405	UN	2,000	40,800	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76336	MANICOTO EMBREAGEN TITAN ES	87141000	0500	5405	UND	1,000	34,000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PROCOM CUIABA - MT

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Numero O. S. . . . : 4 5 2 3 4

Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 77,34 Estadual :R\$ 101,74 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 04/12/2023	
Placa QBP-2428	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Francisco do Espírito Santo Soares	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danific
(*) Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulh
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
(*) Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassad
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincada
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincada
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danifi
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrifi. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
<i>Pinça com corte na lateral e a outra comido por dentro</i>	Nome: <i>[Assinatura]</i>
	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
	Data: <i>04/12/2023</i>

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres1ddc.com.br/verificacao/BE-IF-CD21-26E7-DA77>

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 03/01/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 5.309,44

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000012449

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K DA GUIA ROCHA

ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT
TEL: (65)3223-4921

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012449 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5124 0117 8472 0900 0198 5500 1000 0124 4914 4785 5255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS

151240000346543 03/01/2024 14:18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

134819969

17.847.209/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

03.214.145/0001-83

03/01/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV BRASIL, 119

JARDIM CELESTE

78200-000

03/01/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CACERES

MT

14:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.498,56	0,00	0,00	5.309,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1827	PNEU 275/80R22.5 16PR RADIAL LISO/ROD V	40112090	0500	5405	UNI	2,000	3.904,000	7.808,00	2.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PROCOM CUIABA - MT....

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Numero da OS 5042

QBP2428 Modelo do veiculo VOLVO - COMIL CAMPIONE R

Desconto concedido de 32,00%

Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 1098,59 Estadual :R\$ 1327,36 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT

1Doc: Protocolo 534/2024 | Anexo: _protocolo_37_21_230_2023_assinado_SMS.pdf (7/66)

445/509



Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-16B7-D477>

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 02/01/2024	
Placa QCI-3989	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Francisco do Espírito Santo Soares	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vaza
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enros
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. va
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem t
() Encilando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível c
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida c
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo l
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fecha
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/en
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/fu
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando no cab
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama ar
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado/
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria tr
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/placa alerta queimada	() Longarinas do chassi traca
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
(-) Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defe
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danifi
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrifi. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
(-) Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
(-) Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada/Embrag
(-) Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defei
() Vazando óleo	() Corréias chiando/grilando/gastas	() Cint. de segurança com de
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/falta
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/falta
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/falta
	magnética com defeito	() Chave de roda danifi

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Procurar de os pneus	Nome: _____
Alinhar e balancear	
	Assinatura: _____
	Data: 02/01/2024

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIQUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcp.com.br/verificacao/BE1F-QD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-QD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012583 SÉRIE 001
EMISSION: 23/01/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 1.407,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE K DA GUIA ROCHA ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012583 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5124 0117 8472 0900 0198 5500 1000 0125 8313 2366 6814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240005852757 23/01/2024 14:47:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134819969		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			CNPJ / CPF 03.214.145/0001-83		DATA DA EMISSÃO 23/01/2024
ENDEREÇO AV BRASIL, 119			BAIRRO / DISTRITO JARDIM CELESTE		CEP 78200-000
MUNICÍPIO CACERES			UF MT		HORA DA SAÍDA 14:47:37

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	1.407,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1838	PNEU 225/65R16C CARGOPLUS 2 XBRI	40112090	0500	5405	PC	2,000	1.035,000	2.070,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Numero da OS 5182 QCI3989 Modelo do veiculo Renault - MASTER MARIM PAS Desconto concedido de 32,00% Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 291,25 Estadual :R\$ 351,90 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 06/11/2023	
Placa QCS-1493	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Monayn Romas Leite	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danific
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com de
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulh
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassa
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincada
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincada
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danifi
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrifi. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Trabalho em andamento	Nome: _____
	Assinatura: _____
	Data: 06/11/2023

Assinado por pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cades.1doc.com.br/verificad/BE-IF-CD21-26E7-DA77>

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012109 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/11/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 2.815,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE K DA GUIA ROCHA ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012109 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5123 1117 8472 0900 0198 5500 1000 0121 0915 2411 0360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230088849243 13/11/2023 17:04:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134819969		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES				CNPJ / CPF 03.214.145/0001-83		DATA DA EMISSÃO 13/11/2023	
ENDEREÇO AV BRASIL, 119				BAIRRO / DISTRITO JARDIM CELESTE		CEP 78200-000	
MUNICÍPIO CACERES		FONE / FAX		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 17:04:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	2.815,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1838	PNEU 225/65R16C CARGOPLUS 2 XBRI	40112090	0500	5405	PC	4,000	1.035,000	4.140,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Numero da OS 4738 QCJ1473 Modelo do veiculo Renault - MASTER MBUS L3H2 Desconto concedido de 32,00% Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 582,50 Estadual :R\$ 703,80 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	



FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 06/02/2024	
Placa RRD-9F64	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Valdevino Inocencio da Silva	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Dificil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida desliz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincada
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincado
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrif. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Dificil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Pneu com desgaste no TWI	Nome: _____
Liberação do OH	
	Assinatura: _____
	Data: 06/02/2024

Assinado por pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caferes.1dbc.com.br/verificad/BE1F-QD21-26E7-DA77>

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012789 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/02/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 5.038,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE K DA GUIA ROCHA ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012789 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5124 0217 8472 0900 0198 5500 1000 0127 8919 6812 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240012454399 14/02/2024 16:46:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134819969		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES				CNPJ / CPF 03.214.145/0001-83		DATA DA EMISSÃO 14/02/2024	
ENDEREÇO AV BRASIL, 119				BAIRRO / DISTRITO JARDIM CELESTE		CEP 78200-000	
MUNICÍPIO CACERES		FONE / FAX		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 16:46:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.371,20	0,00	0,00	5.038,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1890	PNEU 225/75R16 CARGO MARATHON GOODYEAR	40112090	0500	5405	UN	4,000	1.850,000	7.400,00	2.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	BICO PASSEIO FINO TR-414 FERRARI	84818099	0500	5405	UN	1,000	10,000	10,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Numero da OS 5482 RRO9F64 Modelo do veiculo MERCEDES-BENZ - 416 CM A (Importado) Desconto concedido de 32,00% Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 1042,68 Estadual :R\$ 1258,88 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	



FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 05/02/2024	
Placa RRQ-3F59	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Silvano Alves da Silva	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/empurrando
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida desliz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrificação - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colmeia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012786 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/02/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 5.032,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
K DA GUIA ROCHA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5124 0217 8472 0900 0198 5500 1000 0127 8614 2676 3223	
ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		Nº 000012786 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240012255001 14/02/2024 10:05:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134819969		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			03.214.145/0001-83		14/02/2024			
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV BRASIL, 119			JARDIM CELESTE		78200-000		14/02/2024	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CACERES					MT		HORA DA SAÍDA	
							10:05:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	5.032,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1890	PNEU 225/75R16 CARGO MARATHON GOODYEAR	40112090	0500	5405	UN	4,000	1.850,000	7.400,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Numero da OS 5474 RRQ3F59 Modelo do veiculo MERCEDES-BENZ - 416 CM A (Importado) Desconto concedido de 32,00% Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 1041,18 Estadual :R\$ 1258,00 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 20/19/2023	
Placa N513-5182	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Wilson Sampaio Ortiz	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Dificil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danific
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com de
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulh
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida desliz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassa
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincada
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincado
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danifi
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrifi. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Dificil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/Interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colmeia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltan

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
70mm de 04 pneus	Nome: _____
Alinhamento balanceado	
	Assinatura: _____
	Data: 20/10/2023

Assinado por: pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cades.1doc.com.br/verificad/BE1F-QD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-QD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE PARREIRA AUTOCENTER E LOCADORA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.958,40	NF-e Nº: 000.005.968 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	

PARREIRA AUTOCENTER E LOCADORA LTDA-ME GENERAL OSORIO, 1365  CENTRO CACERES MT TEL/FAX: 6521220101 CEP: 78200000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.968 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5123 0907 0080 4200 0118 5500 1000 0059 6810 7516 0412
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230075516440 - 29/09/2023 08:50:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134281764	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.008.042/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023
ENDEREÇO AV. BRASIL, 119	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CELESTE	CEP 78200-000
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX (65) 3223-1500	UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:50:12

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2023	1.958,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.958,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 692,69	VALOR TOTAL DA NOTA 1.958,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
26691	PNEU 185/65 R14	40119090	0 500	5405	UND	4,0000	489,6000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	692,69

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
,00%..

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 692,69 FED R\$ 359,76 EST R\$ 332,93 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353 O.S. 4182 - PLACA NJB-5182 FIAT PALIO ELX - DESCONTO CONCEDIDO DE 32	RESERVADO AO FISCO



FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 25/08/2023	
Placa CBQ-7834	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista:	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/em terra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida desliz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
(-) Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrificação - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
(*) Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
(*) Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 28/09/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 677,28

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000011715

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K DA GUIA ROCHA

ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT
TEL: (65)3223-4921

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011715 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5123 0917 8472 0900 0198 5500 1000 0117 1512 5205 1271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS

151230075093093 28/09/2023 08:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

134819969

17.847.209/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

03.214.145/0001-83

28/09/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV BRASIL, 119

JARDIM CELESTE

78200-000

28/09/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CACERES

MT

08:28:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	318,72	0,00	0,00	677,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS	ICMS	IPI
1650	PNEU 175/70R13 82T RXMOTION ROADX	40111000	0500	5405	PC	2,000	498,000	996,00	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PROCOM CUIABA - MT....

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Numero da OS 4241

OBG7834 Placa/Modelo do veiculo Fiat - FIORINO SOBERANA

Desconto concedido de 32,00%

Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 175,30 Estadual :R\$ 169,32 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 04/12/2023	
Placa QBC-3438	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Florentino Jorge da Costa Oliveira	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
(+) Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
(-) Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
(-) Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrif. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta Irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012306 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/12/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 406,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE K DA GUIA ROCHA ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012306 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5123 1217 8472 0900 0198 5500 1000 0123 0619 5057 7849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230095812158 06/12/2023 16:27:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134819969		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES				CNPJ / CPF 03.214.145/0001-83		DATA DA EMISSÃO 06/12/2023	
ENDEREÇO AV BRASIL, 119				BAIRRO / DISTRITO JARDIM CELESTE		CEP 78200-000	
MUNICÍPIO CACERES		FONE / FAX		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 16:27:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	191,36	0,00	0,00	406,64



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1712	PNEU 175/70R14 84T RXMOTION H01 ROADX	40111000	0500	5405	UND	1,000	598,000	598,00	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Numero da OS 5038 QBC3438 Modelo do veiculo VW - Volkswagen - VW/GOL CITY MB Desconto concedido de 32,00% Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 105,25 Estadual :R\$ 101,66 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 21/06/2023	
Placa RGS-1693	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Valdevino Inocêncio da Silva	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danif.
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulh
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida desliz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincada
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincada
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danifi
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrifi. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
OK Pneu montado / Trocar óleo e verificar e ajustar se tem corrente / Alinhar e balancear / Verificar Folha do Veículo Verificar Freios / Trocar óleo e Filtro	Nome: 
	Assinatura: 
	Data: 21/06/2023

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caberis.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-CD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE PARREIRA AUTOCENTER E LOCADORA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 6.473,96

NF-e
Nº: 000.005.924
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

PARREIRA AUTOCENTER E
LOCADORA LTDA-ME
GENERAL OSORIO, 1365
CENTRO
CACERES
MT
TEL/FAX: 6521220101
CEP: 78200000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.005.924
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5123 0907 0080 4200 0118 5500 1000 0059 2410 7516 0418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230071985750 - 18/09/2023 10:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134281764

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
07.008.042/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ/CPF
03.214.145/0001-83

DATA DA EMISSÃO
18/09/2023

ENDEREÇO
AV. BRASIL, 119

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CELESTE

CEP
78200-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/09/2023

MUNICÍPIO
CACERES

FONE/FAX
(65) 3223-1500

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:39:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/10/2023	6.473,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.473,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.143,39	VALOR TOTAL DA NOTA 6.473,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
27711	OLEO MOTOR 5W30 FLEX/GS	27101932	0 500	5405	PC	4,0000	49,5400	198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
1553	FILTRO LUBRIFICANTE CORSA MONZA S10/ PRISMA ONIX	84212300	0 500	5405	UND	1,0000	36,1200	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
845	FILTRO COMBUSTIVEL CORSA GM CORSA CELTA PALIO FIRE	84212300	0 500	5405	UND	1,0000	33,2800	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77
6025	FILTRO AR CONDICIONADO CORSA MONTANA 1.4 1.8 FLEX	84213990	0 500	5405	UND	1,0000	33,8900	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
3008	FILTRO AR MOTOR GM CORSA CELTA 1.0 98/... TDS	84213100	0 500	5405	UND	1,0000	39,2200	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38
18634	PNEU 175/65/R14 CONTINENTAL C.POWER 82T TL OE	40111000	0 500	5405	UND	4,0000	639,9800	2.559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,44
223	ARO RODA FERRO 14 GM	87081000	0 500	5405	UND	2,0000	629,6600	1.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,18
17118	ADITIVO RADIADOR PARAFLU BIO CONCENTRADO IL	38249941	0 500	5405	UND	1,0000	42,3100	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
7758	VALVULA - BICO	84818099	0 500	5405	UND	4,0000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
27043	BICO INJETOR GM MONTANA	84099969	0 500	5405	UN	4,0000	233,2800	933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,16
26791	VELA IGN. CORSA 1.0 06/S10 2.4 /12	85111000	0 500	5405	PC	4,0000	31,9600	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
6613	JG CABO VELA GM CORSA 94/...GM CELTA 01/...	87089990	0 500	5405	UND	1,0000	183,6000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24
14036	LIMPA CONTATO SPRAY ORBI QUIMICA 300ML	29021100	0 500	5405	UND	1,0000	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
21602	CUBO RODA TRAS.GM MONTANA	87089990	0 500	5405	PC	2,0000	476,8900	953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,94

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
32,00%..

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS
TRIB.INC.LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 2.143,39 FED R\$ 1.061,08 EST R\$ 1.082,31 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353
O.S. 2844 - PLACA QCJ-1693 CHEVROLET MONTANA - DESCONTO CONCEDIDO DE

RESERVADO AO FISCO



FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 20/09/2023	
Placa QCS-3A17	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Valdevino Inocência da Silva	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
(-) Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida desliz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrif. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
04 Pneus Novos	Nome: _____
Alinhamento e balanceamento	
Verificar Rolamento da rodas	Assinatura: _____
	Data: 20/09/2023

Assinado por pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cadereis.1doc.com.br/verificacao/BE1F-GD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-GD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE PARREIRA AUTOCENTER E LOCADORA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 6.281,84

NF-e
Nº: 000.006.088
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.

PARREIRA AUTOCENTER E
LOCADORA LTDA-ME
GENERAL OSORIO, 1365
CENTRO
CACERES
MT
TEL/FAX: 6521220101
CEP: 78200000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.006.088
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5123 1207 0080 4200 0118 5500 1000 0060 8810 7516 0418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230095399001 - 05/12/2023 15:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134281764

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
07.008.042/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.

CNPJ/CPF
03.214.145/0001-83

DATA DA EMISSÃO
05/12/2023

ENDEREÇO
AV. BRASIL, 119

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CELESTE

CEP
78200-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/12/2023

MUNICÍPIO
CACERES

FONE/FAX
(65) 3223-1500

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:49:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/01/2024	6.281,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.281,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.032,38	VALOR TOTAL DA NOTA 6.281,84		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
26691	PNEU 185/65 R14	40119090	0 500	5405	UND	4,0000	666,4000	2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,82
19360	PASTILHA FREIO DIANT GOL G5 G6 SAVEIRO 1.6 UP 12/	87089990	0 500	5405	UND	1,0000	217,6000	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39
28291	SAPATA FREIO TRAS. GOL/VOYAGE 13/17 UP 14/ ...	87083090	0 500	5405	JG	1,0000	277,4400	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
15907	DISCO FREIO DIANT (VENTILADO) VW GOL GV 08/...GV1	87083090	0 500	5405	UND	2,0000	217,6000	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,79
12537	TAMBOR FREIO TRAS GOL SAVEIRO G5 08/...	87083090	0 500	5405	UND	2,0000	333,2000	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,65
19569	CUBO RODA TRAS C/ROLAMENTO/S/ABS VW GOL GV 08/...	87087090	0 500	5405	UND	2,0000	333,2000	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68
2886	SEMI EIXO COMPLETO VW GOL ESQ.	87089990	0 500	5405	UND	1,0000	924,8000	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,43
14193	COIFA LADO CAMBIO	87089990	0 500	5405	UND	1,0000	95,2000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24
8119	CAIXA ROTULA GOL/ PARATI/SAV AP 94/...	84849000	0 500	5405	UND	1,0000	333,2000	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS
TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 2.032,38 FED R\$ 1.040,44 EST R\$ 991,94 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353
O.S. 4177 - PLACA QCS-3A17 VW GOL - DESCONTO CONCEDIDO DE 32,00%..

RESERVADO AO FISCO



FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 16/10/2023	
Placa QCS-3A17	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Valdevino Inocencio da Silva	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperrando
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrificação - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embragem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
01 Pneus	
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Relato do motorista: Voltando de Curitiba, na Serra do Marquês, uma pedra rolou da Serra e não teve como parar o veículo em decorrência do trânsito. Isso ocasionou um corte na lateral do para-choque.	Nome: _____
Resaltando que o veículo estava com o pneu	Assinatura:
	Data: 16/10/2023

Assinado por pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cadereis.1doc.com.br/verificacao/BE1F-QD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-QD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/12/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 406,64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000012305

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K DA GUIA ROCHA

ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT
TEL: (65)3223-4921

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012305 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5123 1217 8472 0900 0198 5500 1000 0123 0519 6602 4898

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS

151230095807552 06/12/2023 16:22:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

134819969

17.847.209/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

03.214.145/0001-83

06/12/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV BRASIL, 119

JARDIM CELESTE

78200-000

06/12/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CACERES

MT

16:22:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	191,36	0,00	0,00	406,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1712	PNEU 175/70R14 84T RXMOTION H01 ROADX	40111000	0500	5405	UND	1,000	598,000	598,00	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PROCOM CUIABA - MT....
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Numero da OS 75889
QCS3A17 Modelo do veiculo VW - Volkswagen - VW GOL 1. 0 L MC4
Desconto concedido de 32,00%
Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 105,25 Estadual :R\$ 101,66 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21216672-DANFE>

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 03/01/2024	
Placa: BCS-9436	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Florentino Jorge da Costa Oliveira	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida desliz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
(-) Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrif. - 1400
(*) Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
(*) Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

RECEBEMOS DE PARREIRA AUTOCENTER E LOCADORA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 836,40	NF-e Nº: 000.006.165 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.	

PARREIRA AUTOCENTER E LOCADORA LTDA-ME GENERAL OSORIO, 1365  CENTRO CACERES MT TEL/FAX: 6521220101 CEP: 78200000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.165 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5124 0107 0080 4200 0118 5500 1000 0061 6510 7516 0414	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240006807726 - 26/01/2024 10:36:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134281764	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.008.042/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.		CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	DATA DA EMISSÃO 26/01/2024
ENDEREÇO AV. BRASIL, 119	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CELESTE	CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/01/2024
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX (65) 3223-1500	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:36:15

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2024	836,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 836,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 295,83
					VALOR TOTAL DA NOTA 836,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
28708	PNEU 195/65R15 91H BRAVURIS5 BARUM	40111000	0 500	5405	UN	1.0000	836,4000	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	295,83

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2,00%..

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 295,83 FED R\$ 153,65 EST R\$ 142,19 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353 O.S. 5191 - PLACA QCS-9436 VW NOVA SAVEIRO - DESCONTO CONCEDIDO DE 3	RESERVADO AO FISCO



FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 16/10/2023	
Placa QCT-6017	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Luiz de Matos Bergamini	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
(*) Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperrando
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
(*) Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
(*) Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrif. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
02 Pneus novos	Nome: _____
	Assinatura: _____
	Data: 16/10/2023

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caperes.1doc.com.br/verificacao/BE1F-QD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-QD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012061 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/11/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 938,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
K DA GUIA ROCHA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5123 1117 8472 0900 0198 5500 1000 0120 6117 4267 6416	
ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		Nº 000012061 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				151230087373050 08/11/2023 15:44:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
134819969				17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES					03.214.145/0001-83	08/11/2023
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV BRASIL, 119			JARDIM CELESTE		78200-000	08/11/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACERES				MT		15:44:01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	938,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1815	PNEU 185/65R14 TL 86H PREMIUM F1 XBRI (ID)	40111000	0500	5405	PC	2,000	690,000	1.380,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Numero da OS 4351 QCT6017 Modelo do veiculo VW - Volkswagen - GOL 1.0L MC4 Desconto concedido de 32,00% Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 242,88 Estadual :R\$ 234,60 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 29/08/2023	
Placa QCT-6017	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Luiz de Matos Bezerra	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
(-) Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperrando
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
(*) Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
(*) Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrificação - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta Irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Thomaz de Pinho	Nome: _____
	Assinatura: _____
	Data: 29/08/2023

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caberes.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-CD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011633 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/09/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 816,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE K DA GUIA ROCHA ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011633 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5123 0917 8472 0900 0198 5500 1000 0116 3317 0749 2967 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230071374344 15/09/2023 10:04:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134819969		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			CNPJ / CPF 03.214.145/0001-83		DATA DA EMISSÃO 15/09/2023
ENDEREÇO AV BRASIL, 119			BAIRRO / DISTRITO JARDIM CELESTE		CEP 78200-000
MUNICÍPIO CACERES		FONE / FAX		UF MT	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2023
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:04:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1764	PNEU 175/65R14 TL 82T OUTRUN M20 MOMO	40111000	0500	5405	PC	2,000	600,000	1.200,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM CUIABA - MT.... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Numero da OS 3874 QCT6017 VW - VolksWagen - GOL 1.0L MC4 Desconto concedido de 32,00% Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 211,20 Estadual :R\$ 204,00 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 13/09/2023	
Placa NUB-1546	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Pedro Henrique Sobrinho	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
☐ Muito baixa / Batendo	☐ Difícil de engatar marchas	☐ Reservatório de comb.vazando
☐ Mola quebrada	☐ Escapando marcha	☐ Cabo do acelerador enroscando
☐ Dura / Muito macia	☐ Ruído na marcha / Travando na marcha	☐ Bomba / Bóia de comb. vazando
☐ Tensores com folga	☐ Barulho no câmbio	☐ Reserv. Combustível sem tampa
☐ Enclinando	☐ Com vazamento de ar	☐ Marcador de combustível danificado
☐ Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	☐ Chave de ignição/partida com defeito
☐ Desalinhada	☐ Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
☐ Com folga	☐ Bateria fraca	☐ Portas mal ajust./fazendo barulho
☐ Trepidando	☐ Vazando solução da bateria	☐ Portas difícil de abrir/fechar
☐ Dura	☐ Terminais cabos da bat. danif.	☐ Vidros fazendo barulho/emperrando
☐ Puxando para o lado	☐ Motor de partida/ Alternador não carrega	☐ Escapamento quebrado/furado
☐ Compl. nível de óleo	☐ Motor de partida desliz./patinando	☐ Escapamento solto
Freios - 0300	☐ Marcador de temperatura danificado	☐ Fumaça penetrando na cabine
☐ Chiando	☐ Manômetro de ar danificado	☐ Banco rasgado
☐ Puxando	☐ Ventilação forçada danificada	☐ Para-choque/ Para-lama amassado
☐ Com vazamento de ar	☐ Buzina fraca ou não funciona	☐ Porta/ Capô amassado
☐ Trepidando	☐ Luzes do painel com defeito	☐ Longarinas da carroceria trincadas
☐ Prendendo	☐ Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	☐ Longarinas do chassi trincadas
☐ Sem pressão	☐ Farol queimado/desregulado	☐ Assoalho avariado
☐ Pedal alto	☐ Velocímetro com defeito	☐ Teto/Tapete rasgado
☐ Freio de mão não seg.	☐ Luzes seta/Freio/Placa queimada	☐ Máquina do vidro com defeito
☐ Freio de mão solto	☐ Computador de bordo com alarmes	☐ Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
☐ Freio de mão duro	Motor - 0900	☐ Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	☐ Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrif. - 1400
☐ Barulho anormal	☐ Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	☐ Lavagem simples
☐ Des./Torta/Amassada	☐ Superaquecendo/Mangueiras furadas	☐ Lavagem completa/interna
☐ Pneu gasto	☐ Sem força	☐ Completar óleo do motor
☐ Pneu cortado/furado	☐ Turbo vazando	☐ Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	☐ Marcha lenta irregular	☐ Trocar óleo do motor
☐ Barulho anormal	☐ Consumo excessivo de combustível	☐ Trocar óleo câmbio
☐ Dando tranco	☐ Freio motor não acionando	☐ Completar óleo hidráulico
☐ Vazando óleo	☐ Vazando óleo / Vazando água	☐ Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	☐ Top break falhando	☐ Trocar Filtro de ar
☐ Patinando	☐ Consumindo óleo	☐ Trocar Filtro de Diesel
☐ Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	☐ Trocar Filtro de Óleo
☐ Embreagem alta	☐ Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
☐ Embreagem baixa	☐ Tampa do radiador não veda	☐ Antena danificada Embragem
☐ Embr. quebrado	☐ Ventoinha não funciona	☐ Ar-condicionado com defeito
☐ Vazando óleo	☐ Correias chiando/grilando/gastas	☐ Cinto de segurança com defeito
	☐ Bomba d'água com defeito	☐ Extintor descarregado/faltando
	☐ Intercooler vazando	☐ Macaco com defeito/faltando
	☐ Fluido do radiador faltando Hélice	☐ Triângulo com defeito/faltando
	☐ magnética com defeito	☐ Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Defeito na parte de freio - presso lado do motorista - verificar funcionamento porta grãola e bomba de óleo - verificar nível do óleo	Nome: 
Óleo e óleo pneus - verificar freio	Assinatura: 
Alinhamento e balanceio - Verificar Sinistramento	Data: 23/05/2023

Assinado por: pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://capes.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77>

RECEBEMOS DE INJEPARTS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 3.111,27

NF-e
Nº: 000.000.080
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

INJEPARTS SERVICOS
AUTOMOTIVOS LTDA
RUA PADRE CASSEMIRO, 1770
VILA MARIANA
CACERES
MT
TEL/FAX: 65996316721
CEP: 78210318

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.080
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
5123 0750 0518 0500 0132 5500 1000 0000 8010 7516 0411
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230050140838 - 03/07/2023 15:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
139896570

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
50.051.805/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ/CPF
03.214.145/0001-83

DATA DA EMISSÃO
03/07/2023

ENDEREÇO
AV BRASIL, 119

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CELESTE

CEP
78210-906

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/07/2023

MUNICÍPIO
CACERES

FONE/FAX
(65) 3223-1500

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:52:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2023	3.111,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.575,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.464,13	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.148,68		VALOR TOTAL DA NOTA 3.111,27		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
368	PNEU 175/70R13 BARUM	85119000	0 500	5405	UND	2,0000	835,0000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,26
367	CILINDRO MESTRE FREIO UNO ATE005766	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	349,0000	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
42	OLEO FREIO DOT3 500ML	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
457	CALCO MOLA TRAS UNO /PRE/ELB MB0474	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
461	CALCO MOLA TRAS UNO/ELBA/PREM MB0484	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	68,5000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
462	AMORTECEDOR TRAS UNO 92 SE30761	85119000	0 500	5405	UND	2,0000	514,0000	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,09
486	BORRACHA PORTA MALAS UNO	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	268,5000	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41
504	FECHADURA PORTA MALA UNO	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	181,0000	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44
174	PARAFUSO	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
302	PORCA SEXTA TRAVANTE	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
496	FECHADURA PORTA DIANT INT UNO LE	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	228,5000	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37
502	RODA FERRO 13	85119000	0 500	5405	UND	2,0000	262,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80
415	BICO PNEU	85119000	0 500	5405	UND	3,0000	18,5000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
505	MACANETA EXT PORTA UNO	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	109,5000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO Q FROTAS: 2049.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS
TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 1.148,68 FED R\$ 619,76 EST R\$ 528,92 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 5DC0AE
VEICULO: UNO MILLE 1.0 FIRE/F.FLEX/ECONOMY 2P PLACA: NUB-1546 ORDEM

RESERVADO AO FISCO



Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DAT77 e informe o código BE1F-CD21-26E7-DAT77

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 25/11/2023	
Placa NUB-1546	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Pedro Henrique Sente	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperrando
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
(*) Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrificação - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Problema no óleo motor	Nome: _____
	Assinatura: _____
	Data: 22/03/2023

Assinado por pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cades.1doc.com.br/verificad/BE1F-QD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-QD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE K DA GUIA ROCHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011716 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/09/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 677,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
K DA GUIA ROCHA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ROD BR 070, 1000 ANEXO POSTO RIO PARAGUAI - JARDIM PARAISO - CEP:78200-000 - CACERES - MT TEL: (65)3223-4921		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		Nº 000011716 fl. 1 /1		5123 0917 8472 0900 0198 5500 1000 0117 1613 5076 8399	
		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIR. DE TERCEIROS				151230075096296 28/09/2023 08:33:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
134819969				17.847.209/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				03.214.145/0001-83		28/09/2023	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV BRASIL, 119			JARDIM CELESTE		78200-000		28/09/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CACERES				MT			08:33:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	318,72	0,00	0,00	677,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS	ICMS	IPI
1650	PNEU 175/70R13 82T RXMOTION ROADX	40111000	0500	5405	PC	2,000	498,000	996,00	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCOM CUIABA - MT....	
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	
Numero da OS 4242	
NUB1546 Modelo do veiculo Fiat - Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex/ ECONOMY 2p	
Desconto concedido de 32,00%	
Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 175,30 Estadual :R\$ 169,32 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-166721-DA77e>

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 28/12/2023	
Placa JVB-3578	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: Dilson Linsiao Ortiz	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Difícil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
() Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danific
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
() Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperra
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
() Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincada
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincada
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danifi
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrifi. - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Difícil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

Este comunicado deverá ser preenchido todas as vezes que o veículo e/ou equipamento de transporte apresente algum defeito, colocando-se um (X) no quadro correspondente, as informações complementares do defeito.	Informações Complementares dos defeitos
Suspensão - 0100	Sistema Elétrico - 0800
Direção - 0200	Motor - 0900
Freios - 0300	Arrefecimento - 1100
Rodas - 0400	Alimentação - 1200
Transmissão - 0500	Carroceria - 1300
Embreagem - 0600	Lavagem/Lubrificação - 1400
Caixa De Mudanças - 0700	Acessórios - 1500
Observações - Outros Defeitos Constatados:	Visto/Aprovação
Trazer óleo e filtro / lubrificar motor	Nome: _____
el. p. motor	
	Assinatura: _____
	Data: 28/10/2023

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caberis.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-CD21-26E7-DA77

RECEBEMOS DE BARCELLOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/02/2024 - DEST.: CACERES PREFEITURA - VALOR TOTAL: R\$ 946,56

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000297

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BARCELLOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV. PRES RICARDO JARDINS, 2 - COHAB CRISTO REI - CEP:78118-284 - VARZEA GRANDE - MT

TEL: (65)98421-7756

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000297

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5124 0215 1006 0100 0143 5500 1000 0002 9710 0003 2402

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151240014252719 20/02/2024 17:03:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

139454756

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.100.601/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CACERES PREFEITURA

CNPJ / CPF

03.214.145/0001-83

Data da Emissão

20/02/2024

Endereço

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 1

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

78200-000

Data Saída / Entrada

20/02/2024

Município

CACERES

Fone / Fax

UF

MT

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:03:01

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/03/2024	946,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	1.392,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	445,44	0,00	0,00	946,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

1 - DESTINATARIO

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0392	PNEU 18 90/90-18 TRASEIRO	40114000	0400	5102	UND	1,00	1.392,0000	1.392,00	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(SINAPNFE40 4.31)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Serviço

os 5183

Veiculo: Nissan - Frontier XE CD 4x4 2.5 TB Diesel => JYB3578

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) AG 3940-3 C/C 56730-2

Vend: 004-JHONATHAN Cod.Cliente: 1369 Nome Fant.: 30 FIP

Cond. de Pagto: 4-A PRAZO Orcamento : 323

Tipo de Cobr.: CT-CARTEIRA

PROCON-MT Rua Baltazar Navarros, n. 567-Bairro Bandeirantes - Fone: (65) 9613-8500 - 151240014252719 - Doc: Protocolo 37_21_230_2023 - 493/505

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2024 17:10:24 - VISUAL SINACOM

(c)THAM Informática Ltda.

Assinado por 1 pessoa: VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77> e informe o código BE1F-CD21-26E7-DA77

FICHA DE COMUNICAÇÃO DE DEFEITO

COMUNICAÇÃO DE DEFEITO		
DADOS DO VEÍCULO		
Nº da Frota	Data de emissão: 18/09/2023	
Placa GBE - 3688	Hora	
Marca	Hodômetro:	
Modelo	Nome do motorista: José Luiz da Silva	
Tipo	Secretaria: SMS	
Ano	Observação:	
DEFEITOS CONSTATADOS		
Suspensão 0100	Caixa de Mudanças - 0700	Alimentação - 1200
() Muito baixa / Batendo	() Dificil de engatar marchas	() Reservatório de comb.vazando
() Mola quebrada	() Escapando marcha	() Cabo do acelerador enroscando
() Dura / Muito macia	() Ruído na marcha / Travando na marcha	() Bomba / Bóia de comb. vazando
(+) Tensores com folga	() Barulho no câmbio	() Reserv. Combustível sem tampa
() Enclinando	() Com vazamento de ar	() Marcador de combustível danificado
() Direção - 0200	Sistema Elétrico - 0800	() Chave de ignição/partida com defeito
() Desalinhada	() Suporte de fixação da bateria solto	Carroceria - 1300
() Com folga	() Bateria fraca	() Portas mal ajust./fazendo barulho
() Trepidando	() Vazando solução da bateria	() Portas difícil de abrir/fechar
(*) Dura	() Terminais cabos da bat. danif.	() Vidros fazendo barulho/emperrando
() Puxando para o lado	() Motor de partida/ Alternador não carrega	() Escapamento quebrado/furado
() Compl. nível de óleo	() Motor de partida deslíz./patinando	() Escapamento solto
Freios - 0300	() Marcador de temperatura danificado	() Fumaça penetrando na cabine
() Chiando	() Manômetro de ar danificado	() Banco rasgado
() Puxando	() Ventilação forçada danificada	() Para-choque/ Para-lama amassado
(*) Com vazamento de ar	() Buzina fraca ou não funciona	() Porta/ Capô amassado
() Trepidando	() Luzes do painel com defeito	() Longarinas da carroceria trincadas
() Prendendo	() Luzes cortesia/ré/pisca alerta queimada	() Longarinas do chassi trincadas
() Sem pressão	() Farol queimado/desregulado	() Assoalho avariado
() Pedal alto	() Velocímetro com defeito	() Teto/Tapete rasgado
() Freio de mão não seg.	() Luzes seta/Freio/Placa queimada	() Máquina do vidro com defeito
() Freio de mão solto	() Computador de bordo com alarmes	() Canaletas/Pestanas soltas/danificadas
() Freio de mão duro	Motor - 0900	() Lavador do para-brisa danificado
Rodas - 0400	() Morrendo/Afogando	Lavagem/Lubrificação - 1400
() Barulho anormal	() Falhando/Grilando/ Dificil de pegar	() Lavagem simples
() Des./Torta/Amassada	() Superaquecendo/Mangueiras furadas	() Lavagem completa/interna
() Pneu gasto	() Sem força	() Completar óleo do motor
() Pneu cortado/furado	() Turbo vazando	() Completar óleo do câmbio
Transmissão - 0500	() Marcha lenta irregular	() Trocar óleo do motor
() Barulho anormal	() Consumo excessivo de combustível	() Trocar óleo câmbio
() Dando tranco	() Freio motor não acionando	() Completar óleo hidráulico
() Vazando óleo	() Vazando óleo / Vazando água	() Completar fluido de freio
Embreagem - 0600	() Top break falhando	() Trocar Filtro de ar
() Patinando	() Consumindo óleo	() Trocar Filtro de Diesel
() Embr. trepidando	Arrefecimento - 1100	() Trocar Filtro de Óleo
() Embreagem alta	() Radiador/Colméia vazando	Acessórios 1500
() Embreagem baixa	() Tampa do radiador não veda	() Antena danificada Embreagem
() Embr. quebrado	() Ventoinha não funciona	() Ar-condicionado com defeito
() Vazando óleo	() Correias chiando/grilando/gastas	() Cinto de segurança com defeito
	() Bomba d'água com defeito	() Extintor descarregado/faltando
	() Intercooler vazando	() Macaco com defeito/faltando
	() Fluido do radiador faltando Hélice	() Triângulo com defeito/faltando
	magnética com defeito	() Chave de roda danificada/faltando

RECEBEMOS DE NEGRAO AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

TOTAL NOTA
R\$ 2.148,00

NF-e
Nº 000.075.696
SÉRIE 1

NEGRAO AUTO PECAS LTDA - EPP
AV SAO LUIZ,1180 - JD PARAISO, CACERES-MT.
CEP 78.200-000. Fone (00)3223-0333
E-mail: MBNEGRAO@TERRA.COM.BR
Site:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.075.696
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01


CHAVE DE ACESSO
5123 1010 6597 4200 0187 5500 1000 0756 9619 5193 5438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230084377471 30/10/2023 08:36:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ/REC TER.SUB.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133676293

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.659.742/0001-87

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151230084377471 30/10/2023 08:36:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

NOME FANTASIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ / CPF
03.214.145/0001-83

ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL 119

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM CELESTE

CEP
78.200-000

DATA DA EMISSÃO
30/10/2023

ENTRADA / SAÍDA
30/10/2023

MUNICÍPIO
CACERES

FONE/FAX
32231500

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:30:11

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO 001	DATA 13/12/2023	VALOR 2.148,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR ICMS ST.	VLR IPI
185/65R14 ALTIMAX	PNEU 185/65R14 86T ALTIMAX ONE		40111000	0500	5405	UN	4	537,00	0,00	2148,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOVTO: 851678 PGTO: PRAZO 2.148,00 (1X) Vendedor: (71-JANIO PAGUNG RIBEIRO) O.S. 4179, PLACA QBE2688,DESCONTO CONCEDIDO DE 32%

PROCON - Av. Getulio Vargas, 285 - Centro - Caceres-MT - FONE: (65) 32236233
RESERVADO AO FISCO





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cáceres - MT, 04 de Março de 2024.

À Senhora
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres
Cáceres-MT

Excelentíssima Prefeita,


Em resposta do Requerimento nº 261/2023, aprovado na Sessão Ordinária do dia 11/09/2023 do Vereador Cézare Pastorello Marques de Paiva – PT, encaminhada através do Protocolo nº 21.230/2023, onde requer informações sobre o controle de pneumáticos e frota de veículos, individualizados por Secretaria.

O município de Cáceres contratou uma empresa especializada em serviços de autogestão de frota para prestação de serviços de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, de forma contínua, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet). Esse serviço de gestão é responsável em gerenciar com as empresas credenciadas os serviços de manutenção, aquisição de peças e pneus.

Considerando o questionamento realizado pelo nobre edil, temos:

1. Na planilha estão discriminados: número da ordem de serviço aberta no sistema de autogestão de frotas; data da instalação do pneu; identificação do caminhão/maquinário; quantidade; valor unitário e valor total;
2. Segue os registros fotográficos da marcação dos pneus

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3. Os serviços de autogestão de frotas da empresa contratada aglutinam os valores autorizados no sistema informatizado, de prestação serviços realizados com manutenção, aquisição de peças, pneus, sendo gerado o montante global gasto no mês, sendo encaminhado uma única Nota Fiscal da empresa que disponibiliza o sistema de autogestão de frota para que a Secretaria Municipal de Saúde realize o pagamento.

Atenciosamente.

Vitor Miguel de Oliveira
 Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTROLE DE FROTAS



RELATÓRIO COMPRA DE PNEUS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SAÚDE

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QBG-9A64	CG 150 FAN	2.75-18	RINALDI/DIAN	01	26/05/2023	000008571	2.065

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QBP-2428	ONIBUS/VOLVO	275/80 R22.5 16PR	VIKRANT/RODÍZIO	02	06/12/2023	000012449	5.042

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QCI-3989	RENO MASTER	225/65 R16	XBRI	02	02/01/2024	000012583	5.182

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QCJ-1473	RENO MASTER	225/65 R16	XBRI	04	08/11/2023	000012109	4.738

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
RRO-9F64	M/SPRINTER	225/75 R16	GOODYEAR	04	09/02/2024	000012789	5.482



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTROLE DE FROTAS



PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
RRQ-3F59	M/SPRINTER	225/75 R16	GOODYEAR	04	08/02/2024	000012786	5.474

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
JYB-3578	NISSAN FRONTIER	235/75 R15	ORIGINAL	01	02/01/2024	000000297	5.183

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
NJB-5182	PALIO	185/75 R14		04	22/09/2023	000005968	4.182

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
NUB-1546	UNO MILLE	175/70 R13	CONTINENTAL	02	25/05/2023	000000080	2.049
NUB-1546	UNO MILLE	175/70 R13	ROADX	02	27/09/2023	000011716	4.242

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
OBG-7834	FIORINO	175/70 R13	ROADX	02	27/09/2023	000011715	4.241

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA	QFROTA/OS
-------	---------	------------	-------	------------	------------	---------	-----------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTROLE DE FROTAS



		SÉRIE				FISCAL	
QBC-3438	GOL	175/70 R14	ROADX	01	06/12/2023	000012306	5.038

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QBE-2688	GOL	185/65 R14	CONTINENTAL	04	22/09/2023	000075696	4.179

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QCJ-1693	MONTANA	185/65 R15		04	26/06/2023	000005924	2.844

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QCS-3A17	GOL	185/65 R14		04	22/09/2023	000006088	4.177
QCS-3A17	GOL	175/70 R14	ROADX	01	17/10/2023	000012305	4.352

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
QCS-9436	NOVA SAVEIRO	195/65 R15		01	04/01/2024	000006165	5.191

PLACA	VEÍCULO	M. FOGO/Nº SÉRIE	MARCA	QUANTIDADE	INSTALAÇÃO	Nº NOTA FISCAL	QFROTA/OS
-------	---------	---------------------	-------	------------	------------	-------------------	-----------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTROLE DE FROTAS



QCT-6017	GOL	175/65 R14	CONTINENTAL	02	31/08/2023	000011633	3.874
QCT-6017	GOL	175/65 R14	XBRI	02	17/10/2023	000012061	4.351





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BE1F-CD21-26E7-DA77

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA (CPF 957.XXX.XXX-34) em 04/03/2024 16:10:26 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BE1F-CD21-26E7-DA77>

Protocolo 1- 534/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 06/05/2024 às 09:17:43

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 1267/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 261/2023, de autoria do Vereador Cézare Pastorello.

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA