



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

INDICAÇÃO Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024

*Autor: Valdeniria Dutra Ferreira*

*Partido: PSB*

*“Solicita ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística que seja realizada a recuperação da drenagem e revitalização da praça de esportes Vilas Boas, localizada na Rua Casal Vasco, que devido as fortes chuvas foi aberto uma enorme cratera próximo a margem do rio, causando riscos de acidentes aos frequentadores do local, principalmente crianças que brincam na praça no município de Cáceres/MT.”*

O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusteo e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS, com cópias ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística WESLEY DE SOUSA LOPES, consubstanciado na seguinte Proposição Plenária.

Solicita ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística que seja realizada a recuperação da drenagem e revitalização da praça de esportes Vilas Boas, localizada na Rua Casal Vasco, que devido as fortes chuvas foi aberto uma enorme cratera próximo a margem do rio, causando riscos de acidentes aos frequentadores do local, principalmente crianças que brincam na praça no município de Cáceres/MT.

### JUSTIFICATIVA

A praça de esportes Vilas Boas, localizada na Rua Casal Vasco, em frente ao restaurante Carro de Boi, se encontra em estado crítico e necessitam que medidas sejam tomadas para a solução do problema em caráter de urgência, haja vista a gravidade da



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

situação que se encontra o local. Com as fortes chuvas ocorridas em nosso município no mês de fevereiro do corrente ano, uma enorme cratera se abriu no local. E até o presente momento a mesma continua aberta e sem sinalização, colocando em risco a população que frequenta o local. Segundo moradores, a cratera já aumentou de tamanho afetando o campo de futebol de areia da praça. Fazendo assim, com que a população deixe de utilizar a praça para a realização da prática esportiva no local, devido aos riscos de desmoronamento da cratera.

A realização da obra de reparo da drenagem no local, bem como a revitalização da praça Vilas Boas, trará melhorias no escoamento das águas, trazendo ainda segurança para a população que frequenta o local, propiciando uma praça de esportes segura e adequada para que adultos e crianças possam ter momentos de lazer e convivência.

Indicamos ainda que seja avaliada a possibilidade da retirada da tubulação desativada da margem do rio, retirando as sustentações de concreto e realizando a limpeza e nivelamento para possibilitar a descida e subida de embarcações no local. Por tanto solicitamos sejam tomadas as devidas providências para que o problema levantado pela população seja solucionado na maior brevidade possível, haja vista que com a possibilidade da intensificação do período chuvoso, os problemas serão agravados.

Para que o objetivo aqui exposto seja alcançado, solicitamos ao Executivo municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, que tomem as medidas necessárias para a recuperação e revitalização da praça de esportes Vilas Boas, localizada na Rua Casal Vasco,

Cáceres – MT, 03 de abril de 2024.

---

**Valdeniria Dutra Ferreira (PSB)  
Vereadora**





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Imagen da cratera aberta na praça de esportes Vilas Boas





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4232-9608-B82B-8452

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ VALDENIRIA DUTRA FERREIRA (CPF 327.XXX.XXX-04) em 04/04/2024 10:17:55 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/4232-9608-B82B-8452>