



## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

INDICAÇÃO Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2025

**Autora: Valdeniria Dutra Ferreira**

**Partido: PSB**

*“Solicita ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística que sejam realizados, com urgência, serviços de limpeza, patrolamento, cascalhamento e melhorias na drenagem da Rua Itapuã, que divide os bairros Vila Nova e Jardim Padre Paulo, considerando que a via se encontra em estado crítico de conservação, comprometendo a segurança, a mobilidade urbana e o bem-estar da população, além de ser rota de ligação entre as avenidas Tancredo Neves e das Camélias.”*

A Vereadora que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS, com cópias ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística WESLEY DE SOUSA LOPES, consubstanciado na seguinte Proposição Plenária.

Solicita ao Executivo Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística que sejam realizados, com urgência, serviços de limpeza, patrolamento, cascalhamento e melhorias na drenagem da Rua Itapuã, que divide os bairros Vila Nova e Jardim Padre Paulo, considerando que a via se encontra em estado crítico de conservação, comprometendo a segurança, a mobilidade urbana e o bem-estar da população, além de ser rota de ligação entre as avenidas Tancredo Neves e das Camélias.

### JUSTIFICATIVA

Por meio deste, venho formalizar indicação para que sejam realizados, em caráter de urgência, os serviços de limpeza, patrolamento, cascalhamento e melhoria na





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

drenagem da Rua Itapuã, via pública que faz a ligação entre dois importantes bairros do município — Vila Nova e Jardim Padre Paulo — bem como conecta duas avenidas de grande fluxo, a Avenida Tancredo Neves e a Avenida das Camélias.

Atualmente, a Rua Itapuã encontra-se em estado de completo abandono, com mato alto que tomou conta de boa parte da via, restando apenas um pequeno trilho para passagem de pedestres e, com dificuldade, veículos. Tal situação tem gerado uma série de transtornos e riscos à comunidade local, afetando diretamente o direito de ir e vir dos moradores e usuários da via.

A Rua Itapuã é uma importante via coletora, que funciona como corredor de ligação entre dois grandes eixos viários da cidade. Sua interligação com a Avenida Tancredo Neves e a Avenida das Camélias é fundamental para desafogar o trânsito de outras ruas paralelas e oferecer uma rota alternativa de circulação.

O estado atual da via, tomado pelo matagal e pela falta de infraestrutura mínima, favorece o aumento de situações de risco, como assaltos, acidentes, quedas, além de dificultar o acesso de serviços essenciais como ambulâncias, viaturas policiais, coleta de lixo e transporte escolar.

A falta de drenagem eficiente gera acúmulo de águas pluviais, formando poças e buracos que servem de criadouro para mosquitos transmissores de doenças, como dengue, chikungunya e zika. O matagal favorece ainda o surgimento de animais peçonhentos, colocando em risco a saúde pública dos moradores.

A ausência de cascalhamento e patrolamento resulta em erosões, valetas e crateras, o que gera danos aos veículos que trafegam na via, elevando os custos de manutenção tanto para os usuários quanto para os cofres públicos, uma vez que a degradação das ruas gera necessidade de intervenções corretivas mais onerosas no futuro.

Segundo os princípios do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), é dever do Poder Público assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. A situação atual da Rua Itapuã configura uma violação direta desse princípio, uma vez que compromete o acesso, a segurança e a dignidade dos cidadãos.

A realização dos serviços de limpeza, patrolamento, cascalhamento e drenagem não apenas resolve um problema imediato, como também previne danos futuros, otimizando





## ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES

recursos públicos através da manutenção preventiva, que é comprovadamente mais econômica e eficiente do que intervenções emergenciais.

Diante do exposto, solicito:

- Limpeza total da via, com retirada do mato e desobstrução das margens;
- Patrolamento adequado, nivelando a via para garantir trafegabilidade;
- Aplicação de cascalho, promovendo mais estabilidade e durabilidade do leito da rua;
- Adoção de medidas de melhoria na drenagem, evitando acúmulo de água e deterioração do piso.

Solicito, ainda, que seja realizada vistoria técnica pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, a fim de avaliar in loco as condições da via e planejar a execução dos serviços necessários.

Certos da atenção e do comprometimento do Executivo Municipal com a melhoria da qualidade de vida da população, renovo votos de estima e consideração, aguardando providências urgentes.

Atenciosamente,

Cáceres – MT, 22 de maio de 2025.

---

**Valdeniria Dutra Ferreira (PSB)**  
Vereadora





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 68D6-EA63-3426-DD03

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VALDENIRIA DUTRA FERREIRA (CPF 327.XXX.XXX-04) em 22/05/2025 10:56:26 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 22/05/2025 às 11:56 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/68D6-EA63-3426-DD03>